



association
des salles de réunions
ouvrières

rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève
+41 22 731 87 07
admin@asro1918.org
IBAN CH1409000000173383029

De: Raquel Santander

Objet: ASPIRATEUR

Date: 14 mai 2025 à 21:39:07 UTC+2

À: admin_ASRO <admin@asro1918.org>,

Chers Messieurs,

Ce matin l'aspirateur s'est arrêté,
heureusement à la fin de mon travail. C'est le
câble, je l'ai passé avec du ruban adhésif mais
ça ne marche toujours pas. Ce problème je l'ai
eu à la librairie Boulevard et pour finir, j'en ai
acheté un autre chez Emaus à CHF 30.- que la
librairie m'a remboursé.

D'abord M.Claude

je voudrais que vous essayiez de le réparer

, en attendant, ne vous inquiétez, nous avons
une brosse et cela me suffit.


En espérant trouver une solution bientôt, je
vous adresse mes salutations les meilleures.

Cordialement

Jacqueline

Commençons par nettoyer le câble pour contrôler
son état général, produit utilisé : Diluant à base
d'écorce de citron, qui a l'avantage de ramollir
légèrement les caoutchoucs et les plastiques pour
enlever une couche nanométrique.





On ne voyait pas la rupture des brins des fils du câble qui se trouvait sans doute dans la courbe qui empêche qu'une traction sur celui-ci agisse mécaniquement sur les cosses.

Aussi j'ai retranché les premiers 10 centimètres et connecté deux nouvelles cosses.

Ayant découvert des filtres de sorties, qui ont aussi un rôle d'amortisseur acoustique, j'ai tenté de m'en procurer des neufs.



De: CH Info <info.ch@nilfisk.com>

Objet: RE: asro_Nilfisk demande de pièces de rechange pour Backuum // Re: Merci! [ref:!00Di00cAFp.!500Wj0QMdyG:ref]

Date: 22 mai 2025 à 11:40:45 UTC+2

À: "admin@asro1918.org" <admin@asro1918.org>

Bonjour, Nous vous remercions pour votre demande.

L'aspirateur Backuum a déjà plus de 20 ans et nous n'avons malheureusement plus de pièces de rechange.

Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément et vous remercions de votre compréhension.

Freundliche Grüsse / Meilleures salutations

Esma Kazdal, Customer Care Agent

T: +41 71 923 84 44 - E: ekazdal@nilfisk.com

Nilfisk AG, Ringstrasse 19, CH-9500 Wil



J'ai mené des investigations chez BOSCH pour trouver des filtres HEPA plissés, et d'autres fournisseurs: mais rien d'adaptable.

Aussi je me suis résolu à découper des blocs aux dimensions exactes des anciens porte-filtres dans un pad de polissage fin que je conservai pour polir des meubles. L'intérêt du produit c'est que son maillage très fin devrait retenir les poussières et que la matière est lavable à l'eau chaude avec un produit désinfectant.

Ayant enlevé le scotch brun pour nettoyer les pièces de la tête du tuyau d'aspiration qui le relie au coffre à poussières, je découvre que d'une part la partie sur laquelle est fixé l'embout du tuyau a très mal vieilli: des chocs ont provoqué des fissures irréversibles, et d'autre part un des deux crochets qui retiennent cette tête dans le corps de l'aspirateur manque. J'ai cassé la seconde en tentant de déboîter la tête.

Donc je réunis des matériaux pour reconstruire ce qui est nécessaire, un vieux siphon de lavabo Geberit, la colle de contact, la colle de montage, languettes de plastique provenant de séparation de casier avec un petit rebord.



D'abord créer un solde pour les futurs crochets avec une masse de colle de montage façonnée avec une spatule de sculpteur.



Ensuite comme la bague à vis de Geberit s'ajuste parfaitement au diamètre extérieur de la tête, il s'agit de créer une butée qui en limite le chemin afin que sa bordure qui retient le tampon du tube laisse un jeu suffisant pour permettre une rotation libre de ce dernier.

J'ajouterai une seconde bague sur l'embout de la tête de façon à retrouver l'épaisseur de la bague de Geberit, afin de pouvoir solidariser les deux pièces avec un collier. Je colle à l'intérieur de celui-ci du papier de verre pour accroître l'adhérence.





Ayant assemblé le tout, je monte la tête sur l'aspirateur pour découvrir que la rotation de cette dernière est entravée par les nouveaux crochets.

En effet leurs extrémités rectangulaires frottent dans le réceptacle du corps de l'aspirateur.



Quelques coups de lime corrigent le défaut.



Mais ce n'est pas terminé: la fixation des crochets sur la tête semble fragile : j'effectue donc un coffrage avec du papier de carrossier pour un coulage d'Araldite.

Après 12 heures, l'opération s'avère un succès puisque les crochets sont parfaitement perpendiculaires aux réserves de la tête et que leur écartement est bien suffisant pour retenir celle-ci dans son logement du corps de l'aspirateur.



M'apercevant qu'une des deux sangles du harnais est déchirée, je la coupe et enduis les deux extrémités avec de la colle de contact.

Après une heure de mise en pression, je passe à une couture de renfort sur le pourtour des deux bouts superposés.



Ayant essayé le Nilfisk Backuum pour nettoyer ma chambre, je l'ai trouvé fonctionnel : je pourrais le rendre à Jacqueline tout soudain.

Claude REYMOND, administrateur ASRO

